AÇÃO NECESSÁRIA – CAMPANHA DE RECOLHA

Campanha de Recolha 41D185 – Substituição do kit da cablagem e fixação corretiva da nova fêmea da caixa de fusíveis.

Estimado(a) Cliente,

No âmbito do processo de melhoria continua e segurança, a Hyundai Motor Company deu início a um processo de recolha de alguns veículos, modelos H1, uma vez que poderá ocorrer um curto-circuito na cablagem da caixa de fusíveis, aumentando o risco de incêndio.

Como contramedida, será necessário substituir o kit da cablagem e fixar a nova fêmea.

Esta intervenção será realizada gratuitamente e poderá demorar aproximadamente uma hora e meia. Para agendamento, agradecemos que entre em contacto com o seu Concessionário Hyundai ou faça-o através de https://www.hyundai.pt/servicos/marcacao-de-servico/.

Os seus dados foram alterados?
Sendo uma obrigação legal nossa, temos de assegurar que o registo que mantemos dos seus dados pessoais, para a finalidade em causa, se mantém correto e atualizado. Assim, e caso tenha recebido esta notificação por erro ou se o seu Hyundai foi já vendido, abatido e/ou se já foi reparado ou ainda se os seus dados pessoais necessitarem de ser corrigidos, agradecemos que nos informe de tal para o privacidade@hyundai.pt .

Temos a consciência de que os nossos clientes escolheram um Hyundai pela paixão e entusiasmo que geramos, pelo que lamentamos qualquer inconveniente que esta campanha de recolha lhe possa causar. Queremos assegurar-lhe que a sua tranquilidade é uma das nossas prioridades e agradecemos-lhe antecipadamente pela sua cooperação.

Caso tenha alguma questão, estaremos sempre disponíveis para o esclarecer, nos nossos concessionários ou através do e-mail apoioaocliente@hyundai.pt

Atentamente
Apoio ao Cliente
Hyundai Portugal S.A.